




Spiderex specifico per edifici con rivestimento ceramico/lapideo oppure con parete ventilata.

le principali fasi della posa in opera

VERIFICA DEL SUPPORTO

INSTALLAZIONE DELLE LASTRE







APPLICAZIONE INTONACO (1° MANO)







APPLICAZIONE INTONACO (2° MANO)







PERFEZIONAMENTO DELLA SUPERFICIE





